

CALDERA CON 2 años y meses de uso

CARLOS W. THOMASSET

Agua de alimentación
condensado de
fábrica de leche en
polvo.

Agua alternativa:
pozo ablandada

Tratamiento químico
interno por firma de
plaza.

Esta caldera tiene
una incrustación
sumamente dura e
inerte a los ácidos.

Esta caldera
colapso su hogar
por espumas.



Se puede observar
incrustaciones
caídas al sacar el
hogar y parte de
los tubos del
2º pase.

Hasta la envuelta
estaba incrustada.